



Forum: LASER

Topic: Cópia branca Samsung ML1610

Subject: Re: Cópia branca Samsung ML1610

Enviado por: PrintParts

Enviado em: 05/05/2010 22:48:28

Pode ser a cabeça Laser. Troque-a e veja se melhora!!!