



Fórum Impressoras...

Forum: MATRICIAL

Topic: LX300+ II Batendo Carro a Direita

Subject: Re: LX300+ II Batendo Carro a Direita

Enviado por: Visitante

Enviado em: 07/05/2010 20:26:46

Amigo, tenta trocar o cabo flat da cabeça e posta o resultado.