



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300+ II Batendo Carro a Direita

Subject: Re: LX300+ II Batendo Carro a Direita

Enviado por: fbet

Enviado em: 08/05/2010 14:03:34

Pode ser o firmware ou então, driver do motor do carro.

abraços