



**Forum: LASER**

**Topic: laser t 630**

**Subject: laser t 630**

Enviado por: paulotec

Enviado em: 12/05/2010 08:44:27

Troquei o Kit Manutenção da lexmark T 630 e assim que ligo para dar um reset no contador aparece uma mensagem

927 SERVICE FAN STALLED ja verifiquei as ventuinhas internas e ã esta parada o que poderia ser mais

Aguardo