



Forum: LASER

Topic: Laserjet 10200

Subject: Re: Laserjet 10200

Enviado por: tressoldi

Enviado em: 13/05/2010 17:56:29

Citando:

vertelo escreveu:

tente trocar a lampada de aquecimento pra ver se resolve. boa sorte,Vertelo

essa máquina não tem lampada de aquecimento ela trabalha com resistência e película.

mas o defeito pode ser causado pelo termistor.