



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP8065DN

Subject: Re: BROTHER DCP8065DN

Enviado por: Passira

Enviado em: 31/05/2010 20:02:49

Possa ser o chip do toner que precise ser trocado ou resetado.
Abraços!