



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP C3180

Subject: Re: HP C3180

Enviado por: Myzael

Enviado em: 07/07/2010 08:08:00

TENTA TROCAR A BASE DO CARRO TODA COM AQUELA CHAPA E TUDO SE DA DA 1510 ESTIVER FUNCIONANDO COLOQUE ELA E TESTE

Citando:

donny_ escreveu:

Bom amigos, vlww pelas dicas, porem troquei o scanner e nao adiantou, o erro continuou o mesmo, isso tudo por causa do reset. 🤔

, em relacao ao reset pelo cristal, como é feito? Abçss e muito obrigado a todos.