



Forum: LASER

Topic: Erro Impressora Laser Samsung

Subject: Re: Erro Impressora Laser Samsung

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/08/2010 11:39:28

Olá josemarjdz! A mensagem #02-000~2 é problema no fusor.

Este é um problema crônico das máquinas Samsung. Cola os rolos e se não trocar o TRIAC da fonte, queima novamente.