



**Forum: LASER**

**Topic: Gestetnet Dsm715 / Ricoh MP1500**

**Subject: Gestetnet Dsm715 / Ricoh MP1500**

Enviado por: Phantom

Enviado em: 26/08/2010 18:03:25

Saudações,

Vou tentar explicar rapidamente meu problema.

Fiz manutenção no equipamento Gestetnet Dsm715 efetuando a troca do Kit Cilindro completo incluindo, Cilindro, Rolo de Carga, Rolo de Limpeza do Rolo de Carga, Lamina de Limpeza, Revelador e Buchas.

A copiadora esta funcionando novamente mas, agora a mesma esta manchando todas as páginas com linhas verticais bem finas que, horas saem nitidas e horas saem quase que imperceptíveis.

Estou realmente sem saber o que fazer pois, o equipamento foi aspirado e o Kit Cilindro é completamente novo, retirado da caixa por mim e sem nenhum dano.

Gostaria da força de todos para que eu possa encontrar a luz e solucionar meu problema.

Desde já, agradeço a atenção, bem como, fico a total disposição de todos para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Atenciosamente,

Rodrigo C. Gomes  
Depto Tecnologia  
SOLL - Serviços, Obras e Locações Ltda.