



**Forum: LASER**

**Topic: RESET LEX E352DN**

**Subject: Re: RESET LEX E352DN**

Enviado por: Neto25

Enviado em: 01/09/2010 10:07:47

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Este erro requer troca da unidade do laser "printhead", é comum neste equipamento. Se ele fizer uma sequência grande de impressões num período curto de tempo sugiro o uso de ar condicionado ou não permitir acúmulo de folhas na saída. Em alguns casos após resfriamento da impressora ela volta a funcionar, vale para a E450 também.

vou fazer os testes..

desde ja agradeço pela dica