



**Forum: LASER**

**Topic: HP 1020 Atolamento**

**Subject: Re: HP 1020 Atolamento**

Enviado por: Betokela

Enviado em: 10/09/2010 08:44:44

Obrigado pelas dicas. O detalhe é o seguinte: Troquei a película, o rolo e as buchas e não resolveu. Se desconectar o sensor traseira a folha sai por completo, mas em branco.