



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Código " P " na sharp AL 1645

Subject: Re: Código " P " na sharp AL 1645

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/09/2010 15:14:13

bem amigo isso pode ser uma sujeira no sensor,aquele que fica debaixo do cilindro com certeza vc limpando ele voltara a funcionar.