



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Problema CLX-3175N**

**Subject: Re: Problema CLX-3175N**

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 23/09/2010 23:44:48

O equipamento está em uma superfície plana, firme e nivelada, se ela estiver torcida pode ocorrer este problema.