



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP F380

Subject: Re: HP F380

Enviado por: sergio_ibi

Enviado em: 05/10/2010 12:14:39

Acredito que seja o cabo mesmo. Veja neste cabo se tá escrito 2.0 . Normalmente as lojas de informática sabem disto.