



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: Epson 2000 AP (trava)**

**Subject: Re: Epson 2000 AP (trava)**

Enviado por: yasilver

Enviado em: 05/10/2010 16:46:53

tambem concordo com o nosso colega acima se não for so limpeza e lubrificação pode ser uma bucha do carro ou ate mesmo a cabeça furando fita mas pelo defeito relatado e so sujeira no eixo mesmo .