



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp deskjet 930

Subject: Re: hp deskjet 930

Enviado por: yasilver

Enviado em: 19/10/2010 23:55:06

vc esta certo ele mesmo sincroniza as engrenagens não precisa fazer nada, este defeito o recomendado e trocar o rolo do encoder juntamente com o conjunto de trac de pape todol mas se vc desmontar retirar aquela mola que tem uma aste dentro e dar uma alargada nela limpar qualche graxa que esteja naquelas engranagens que vão no conjunto, funciona mais uns seis meses tenho feito muito isso.