



**Forum: LASER**

**Topic: brother hl 5350dn**

**Subject: Re: brother hl 5350dn**

Enviado por: GUILHERMEF

Enviado em: 26/10/2010 14:58:44

Olá Oguh,

Dá pra resetar este código/defeito via software através do BRMAINTE.EXE!

Como ele voce atualiza/reseta varios parametros de várias máquinas.

Se isso fallhar há ainda a possibilidade de uma memória na placa corrompida, coisa que o BRmainte não conseguirá resolver. Tirando todos os outros defeitos normais como:

falha do cartucho

sensor quebrado como disse o João Paiva.

Outro detalhe é que se a tampa lateral for removida e a máquina receber luz de tal modo que o sensor do toner seja iluminado, também dá esse defeito., mas é mais raro, porque só acontece mesmo qdo a gente vai dar alguma manutenção que precise desmontar a máquina. Aí dá falta de toner e é só a falta da tampa lateral.

Espero ter ajudado.

Abraço a todos.