



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: C4280

Subject: Re: C4280

Enviado por: bizarro

Enviado em: 19/11/2010 15:14:53

Vc pega um multímetro e vai medindo as tensões desde o cabo da alimentação até na fonte.
Verifique fusível , cabo partido, tomada com cont. ruim .