



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Urgente K 5400 atolamento de papel sem papel

Subject: Re: Urgente K 5400 atolamento de papel sem papel

Enviado por: tprinter

Enviado em: 25/11/2010 10:46:30

Esse equipamento tem dois sensores do papel: Um de passagem (Tampa trazeira, à esquerda, acida dos rolos trazeiros) e outro de presença (local padrão). O que pode estar ocorrendo é que o excesso de tinta, citado em sua ocorrência, se estendeu até o sensores e está atrapalhando seu funcionamento. Provavelmente você deve não saber que a estação de limpeza tem limite de capacidade e que por isso está derramando. Encaminhe seu equipamento à uma Assistência Técnica de sua confiança para realizar uma Manutenção Preventiva/Corretiva que seu problema será resolvido.