



Forum: LASER

Topic: Hp 2600 - desalinhada

Subject: Re: Hp 2600 - desalinhada

Enviado por: DCanova

Enviado em: 29/11/2010 09:27:41

Com cartuchos originais HP não vi acontecer isso, aqui a gente trabalha muito com compatíveis e tem acontecido em outros modelos também, cp 1215, 1515 e outros color. Elas ficam calibrando e calibrando até que fica assim, tiro uma pagina demo e sai como se tivesse imprimido uma por cima da outra.

A solução que encontrei foi essa, em alguns casos não foi preciso trocar o kit inteiro, fui testando um a um até encontrar a calibragem correta, depois desabilito a função para calibrar.

Na cp1215 tem o software toolbox, por ele acesso as configurações e desabilito.

Hoje é automatico, todos os modelos color que chegam na minha banca eu desabilito, mesmo que esteja normal.