



Forum: LASER

Topic: Hp 2600 - desalinhada

Subject: Re: Hp 2600 - desalinhada

Enviado por: Visitante

Enviado em: 30/11/2010 18:06:52

Colquei outros cartuchos
2 conjuntos diferentes
resolve depois volta....
e não encontrei esse item em configuração pra desabilitar...
apenas encontro para calibrar agora ou calibrar depois de ligar...
pode me informar melhor? Dcanova???

vou tentar atualizar o firmware Ferpernamb
mas dei uma olhada
e é o mesmo firmware... não
tem nenhuma atualização...