



Forum: LASER

Topic: Panasonic KX-MB783 CHAMAR TECNICO3

Subject: Re: Panasonic KX-MB783 CHAMAR TECNICO3

Enviado por: fkenjik

Enviado em: 16/12/2010 22:51:29

Abre e procura por algum sensor solto, ou se ela começa a se mover e depois trava procura por alguma engrenagem trincada/solta.