



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP 9800 Urgente

Subject: Re: HP 9800 Urgente

Enviado por: Tecnolaser

Enviado em: 19/01/2011 18:37:09

o sensor que fica do lado do bloco movel tambem pode esta ruim