



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Subject: Re: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Enviado por: pedropar

Enviado em: 29/01/2011 12:54:52

ja trocou o chip,pode ser