



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2010

Subject: Re: Samsung ML-2010

Enviado por: BuGer

Enviado em: 31/01/2011 12:34:51

Kra o teste foi feito no P/J que vai direto para o fusor e a continuidade deu ok. Quanto a troca de placa não tenho placa lógica desse modelo aqui pra testar. tirando esses testes so pode ser a placa lógica mesmo? ou tem algo mais que eu possa fazer?