



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Officejet 4255

Subject: Officejet 4255

Enviado por: BuGer

Enviado em: 03/02/2011 16:22:27

Boa Tarde! amigos estou com outra multifuncional deste modelo e ela fica dando atolamento de papel direto. Já verifiquei o cabo que liga os sensores de papel a placa logica e ele está normal porém não sei testar os sensores que ficam na placa. Gostaria de saber se alguém pode me dar essa informação.