

Forum: LASER**Topic: 4200 demorando aquecer****Subject: Re: 4200 demorando aquecer**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/02/2011 18:30:52

Olá! vc tem que fazer uma limpeza no rolo de transferência, no interior da máquina e trocar a bucha que fica do lado direito, onde o rolo de transferência apoia.

código da bucha, que pode ser encontrada na www.csprinter.com.br

JC72-00102A



<http://csprinter.com/produtos/jc72-00102a/>

Explicação da necessidade de trocar a bucha, que tem um preço bem pequeno.

Com o tempo esta bucha que é feita com um material que tem continuidade, vai criando uma camada no canalzinho onde o eixo do rolo de transferência gira e fica isolada, parando de dar continuidade entre o eixo e a fonte. O equipamento fica procurando este contato e isto provoca um atraso nas informações da máquina. Daí ela fica apresentando, aguarde em aquecimento, dando a impressão que o problema é no fusor, mas é só trocar a bucha e vai aprontar rapidinho.

Com a troca da peça, esta informação é mais rápida e para de dar esta mensagem.