



Forum: LASER

Topic: Sansumg 3175n - Erro de Sistema ou Aquecimento Baixo.

Subject: Re: Sansumg 3175n - Erro de Sistema ou Aquecimento Baixo.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/02/2011 11:30:10

Olá Rodrigo! Quando o fusor não aquece, o problema na maioria das vezes está nele mesmo.

Tem que retirar o fusor e fazer as verificações.

Pra retirar o fusor, tem que retirar os parafusos das tampas e daí tem que retirar primeiro a tampa direita. Tem que ir com jeito, forçando, e ir retirando.

Sem as tampas fica fácil retirar o fusor.

Pra saber se o fusor está OK, o jeito mais rápido é retirando o conector da placa e medindo continuidade, entre os dois pinos que vão para o fusor. Deu passagem o fusor está OK

Quando superaquece ele cola os rolos e aí o estrago é maior.

Mas primeiramente faz isto. Retire o fusor e verifique a continuidade que falei.

Vai postando aí que vamos te ajudar.

Seria bom, se o equipamento ainda estivesse na garantia que é de 12 meses. A Samsung paga até o correio. Vc não gasta nada, é 0800 e consertam na boa. Ve se vc tem a nota fiscal e se tem menos de 12 meses.