



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: guzulari

Enviado em: 11/02/2011 12:39:46

Estou com uma fonte RM1-4815 queimada (ligaram no 220V) já troquei o Q101(2SK3502), R103 (10K), D 601 e 603 .Só que o R107 está aberto e não dá pra ver o valor, alguém que tiver uma desta na bancada poderia me informar o valor do R107 (pode medir se não conseguir ver pois não tem nada em paralelo para afetar a medida)