



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: Mendesm

Enviado em: 11/02/2011 16:00:05

Citando:

guzulari escreveu:

Estou com uma fonte RM1-4815 queimada (ligaram no 220V) já troquei o Q101(2SK3502), R103 (10K), D 601 e 603 .Só que o R107 está aberto e não dá pra ver o valor, alguém que tiver uma desta na bancada poderia me informar o valor do R107 (pode medir se não conseguir ver pois não tem nada em paralelo para afetar a medida)

Amigo veja se consegue o esquema desa fonte na internet, seria melhor pra vc faser isso, pois sera dificil alguem estar com esse mesmo problema agora.