



**Forum: LASER**

**Topic: REPARO FONTE HP CP 1215**

**Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215**

Enviado por: igasper

Enviado em: 15/02/2011 08:56:34

Olá colega, estou com uma cp1215 aqui e acredito que a fonte seja semelhante a sua, cujo código do R107 é D18.