



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: igasper

Enviado em: 15/02/2011 09:04:04

Olhando em outro post deram esse componente como sendo 810, outro disse que é o 01B, estou verificando e medindo o componente, posto em seguida.