



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Subject: Re: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Enviado por: Guina2005

Enviado em: 17/02/2011 22:14:24

Eu ia criar um novo topico mais como vi que vc esta com o mesmo problema que eu resolvi postar aqui mesmo, irei esclarecer suas duvidas até onde sei pelo conteudo que ja pesquisei pela net...

Oque esta acontecendo com vc é 99,9% de chance de ser o mesmo que a mim...

Bom, vamos la em primeiro lugar oque acontece é que quem usa Bulk ink (não sei se é seu caso) vazava tinta para o interior da cabeça de impressão bem onde fica a conexão do cabo flat e entra em curto... e com isso acaba-se queimando um fusivel na placa logica chamado F1,"as vezes queima-se esse fusivel mesmo sem vazamento de tinta" então que vc tera que fazer é desmontar a cabeça de impressão de sua impressora e limpar esse compartimento onde fica o cabo flat... e fazer um jumper no fusivel queimado chamado de F1, bom ae que vem minha duvida que vou postar logo abaixo...

Aqui esta o manual de serviço pra te ajudar na desmontagem e montagem...

http://www.4shared.com/file/F9pw0qTf/SM-Epson_R280_R290_T50_T60.html

Postado em outro topico por (alojadomauro)