



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Subject: Re: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Enviado por: titanium

Enviado em: 18/02/2011 23:35:56

ola amigo,

é o seguinte : realmente na placa logica existe mesmo ou f1 ou f2,

é so olhar que eles estao ai .se caso achar faça o seguinte :

esquente um ferro de solda e retire ele em seguida pegue um fio bem fininho pode ser de motor de impressora mesmo ok, depois solde de um lado e depois do outro, assim estara fazendo um jamper. se mesmo assim a impressora nao reconhecer os cartuchos e for buk saiba que as vezes o chip nao esta atualizado,

portanto tem que ser um chip da t50 que serve na epson r290 e que seja atualizado e se mesmo assim nao der , desmonte a cabeça de impressao lave ela com agua e sabao depois seque bem monte ela e coloque ela na estufa por umas cinco horas ok.

faça uma estufa de caixa de papelao mesmo e coloque uma lampada em cima da estufa .. espere uns cinco dias ate ela fica bem seca ,limpre bem os flats da cabeça e monte ..com certeza ela ira funcionar .

caso contrario me mande ela via sedex e arrumo ela pra vc e envio de volta ok

meu email

titaniumcartuchos@hotmail.com

www.titaniumimpressoras.com.br

meu tel 6136 9555 carlos