



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK**

**Subject: Re: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK**

Enviado por: Guina2005

Enviado em: 19/02/2011 00:23:13

Titanium muito obrigado pelo esclarecimento, eu dei mais uma olhada na placa e realmente ela não possui esse F1...

possui somente o F2 e F3 e é aqui que esta o problema eu fiz o jumper foi no F3 e a impressora ligou e reconheceu os cartuchos por uns 5 minutos... mais agora a impressora não liga mais parou de funcionar...

Hoje eu desfiz o solda que eu tinha feito no F3 e fiz no F2 e mesmo assim a impressora não liga... agora quando eu ligo ela na corrente eletrica ela fica fazendo um BIP com intervalos de 2 a 3 segundos ela faz um BIP com som bem baicho pois eu tenho que estar procimo a ela pra poder escutar esse BIP isso é sinal de alguma coisa? se sim oque é?

Obrigado novamente pela resposta