



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Subject: Re: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Enviado por: cristianrp

Enviado em: 21/02/2011 11:36:07

Citando:

pedropar escreveu:

ja trocou o chip,pode ser

Ja fiz tudo isso e nao deu certo oq pode ser ???