



Forum: LASER

Topic: hp 1010 lus vermelha a acesa e as duas verde piscando

Subject: Re: hp 1010 lus vermelha a acesa e as duas verde piscando

Enviado por: silronaldo

Enviado em: 21/02/2011 14:54:57

ola meus amigos eu consegui resolver o defeito da hp 1010 com a ajuda de um amigo de campinas o fusor não dava o aquecimento certo para funcionamento entam resumindo é so trocar o fusor mesmo que funciana muito obrigado a todos resolvido