



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Subject: Re: EPSON T-50 NÃO RECONHECE MAIS O BULK INK

Enviado por: award

Enviado em: 01/03/2011 16:44:35

boa tarde amigo, vendo sua jornada com sua t50 vamos ver se esclareço algo. o problema de reconhecimento de cartuchos de bulk na t50 e em comum, isso se dá a má qualidade de alguns chips, os msm queimam o apresenta algum erro., o q mais acontece e o vazamento de tinta da printhead, o q coloca em curto a msm, sendo assim a 3 fusíveis na cpu, F1,F2,F3, sendo q F1 e protecao de motor do carro, q em algumas versoes(pais q foi fabricado nao possui esse)nao existe, F2,F3 sao protecao da printhead, sao fusíveis q protegem os transistores de excitacao da printhead, quando os fusíveis queimam e sinal q a head entrou em curto , assim os fusíveis abrem para proteger os transistores. como vc provavelmente jampeou eles com valores de amperagem acima do tolerado impedindo a sua abertura novamente o transistor entrou em curto ou algum componente agregado. assim sendo a print nao liga com curto na cpu. pelo relato inicial vc tinha um pro somente na printhead. agora a cpu tmb apresenta avaria. grato.