



Forum: LASER

Topic: Toner não fixa corretamente no papel - HP P4015n

Subject: Re: Toner não fixa corretamente no papel - HP P4015n

Enviado por: marcioteck

Enviado em: 02/03/2011 23:27:30

Isso ocorre com TODO o tonner na página inteira ou é somente em determinados "trechos" da impressão?

Se for possível, teste com outro cartucho de tonner...

Esse tipo de problema abre um leque de possibilidades...

Desde problemas na unidade fusora (resistência, película, rolo pressor... Qualquer um é suspeito até que se analise mais à fundo), problemas "eletrônicos" no fornecimento de energia para a unidade fusora, até um simples cartucho de tonner problemático.

Citando:

maany escreveu:

OLha esse defeito e relacionado ao modulo de fusão,provavelmente a lampada pode não estar aquecendo correntamente faça a impressão e depois abra e veja se o rolo fusor esta quente!!! ou abra ela e faça a impressão e veja se a lampada esta incandecnte.

Esse modelo de HP usa lâmpada e rolo fusor?

(Estou perguntando mesmo, pois todas as HP que peguei até o momento trabalhavam com resistências, aquelas "régua cerâmicas" e película fusora... Não peguei nenhuma HP que usasse rolo fusor (e consequentemente lâmpada), porém, sou novato neste mercado de manutenção de impressoras, então qualquer informação é bem vinda).

Abraço à todos!