



Forum: LASER

Topic: HP 8150N

Subject: HP 8150N

Enviado por: FlorianoC

Enviado em: 10/03/2011 16:29:43

Ola...

Tenho uma Hp 8150N esta com o codigo de erro 50.1 "erro do fusor" será que há algum reset para este cod.

Desde já agradeço.