



Forum: LASER

Topic: Samsung ML 2010 Soltando a impressão!! aquece pouco

Subject: Re: Samsung ML 2010 Soltando a impressão!! aquece pouco

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/03/2011 14:46:09

O problema pode nem ser o fusor.

Se vc diz que tem apenas seis meses de uso e já verificou a lampada calefatora, rolo de pressão, testou com outro cartucho e o problema continua, então pode ser problema na placa fonte.

Pode ser que o equipamento não tenha a voltagem necessária para fundir o toner no papel.

Antes de tudo faça uma cópia com papel novo, retirado da resma.

Persistindo o problema, comece a pesquisa pela tomada elétrica. Tem que ter a voltagem correta. Fase e neutro 127, Fase e terra 127v neutro e terra max de 1,0v

Teste a tomada sem a máquina e com ela em funcionamento. Deve dar uma afastadinha para caber a ponta do multímetro.