



**Forum: LASER**

**Topic: atolamento em uma samsung ml 2851**

**Subject: Re: atolamento em uma samsung ml 2851**

Enviado por: Tosta

Enviado em: 15/03/2011 20:35:47

Citando:

Tosta escreveu:

entendo, obrigado pelas dicas mas não parece ser esse o problema, porque já verifiquei o conjunto de engrenagens e todo o trajeto do papel, vcs acham que pode ser o sensor do registro que não está atuando o papel para antes de entrar no fusor.