



Forum: LASER

Topic: PRBLEMA SAIDA DE IMPRESSÃO SCX-4521F

Subject: Re: PRBLEMA SAIDA DE IMPRESSÃO SCX-4521F

Enviado por: jando

Enviado em: 15/03/2011 22:40:54

cara pode ser o toner (cilindro travado)
pode ser as engrenagens do fusor
tenet retirar e recolocar o fusor novamente