



Forum: LASER

Topic: atolamento em uma samsung ml 2851

Subject: Re: atolamento em uma samsung ml 2851

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/03/2011 05:22:03

Este defeito é localizado. Tem que ver o que está obstruindo ou não puxando a partir de onde sanfonou.

No local onde o papel parou, se foi antes do fusor, provavelmente a engrenagem do fusor que tem um ressalto por dentro que trava no calefator para ele girar. Se estiver quebrado o ressalto, a engrenagem gira, mas o rolo não.

Ou seja, o defeito está no local.