



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Mutifuncional HP Deskjet F4180

Subject: Re: Mutifuncional HP Deskjet F4180

Enviado por: ASC

Enviado em: 25/03/2011 12:16:27

Ola amigo! Esse tipo de problema de bater o carro de impressão pode ser a fita do encoder que esta danificada ou muito suja, ou pode ser problema no sensor da placa do cartucho; Retire a fita do encoder da uma lavada nela somente com agua sem usar qualquer produto é somente pra tirar o excesso de tinta que esta nela, lave suavemente e seque com um pano maçio, pois essa fita é muito sensivel e danifica muito facil, da uma olhada pra ver se não ta danificada, se tiver danificada coloque uma nova, se tiver ok! coloque a fita na maquina faça o teste, se der o mesmo erro ai o problema e no sensor da placa do cartucho faça a substituição da placa do cartucho e teste novamente. Obs; A fita do encoder tem o lado correto de colocar na maquina, se vc colocar na posição errada pode dar esse tipo de erro, a posição correta é seta para cima no sentido da caixa de limpeza de sua maquina.Boa sorte