



Forum: LASER

Topic: SHARP AL 1340 COD. L6

Subject: SHARP AL 1340 COD. L6

Enviado por: collins

Enviado em: 03/04/2011 12:14:56

OLÁ AMIGOS. ESTOU COM DUAS AL 1340 COM L6 (UNIDADE LASER QUEIMADA). FIZ A TROCA DA UNIDADE DEPOIS DE DESMONTAR QUASE TODA A MÁQUINA E A FIZ FUNCIONAR MENOS A QUALIDADE DE IMPRESSÃO QUE FICOU DISTORCIDA E COM MUITA SUJEIRA. ALGUÉM POR FAVOR TEM ALGUMA DICA COMO CALIBRAR ÓTICA SEI LÁ OU ALGO DO GENERO?AGRADEÇO E UM ABRAÇO A TODOS.