



Forum: LASER

Topic: SHARP AL 1340 COD. L6

Subject: Re: SHARP AL 1340 COD. L6

Enviado por: Visitante

Enviado em: 03/04/2011 12:35:16

Olá collins! A função do laser é descarregar o cilindro onde não tem imagem.

Como após a troca, passou a produzir impressão distorcida e com muita sujeira, talvez seja porque o laser que voce colocou, esteja com problema ou é de outro modelo.