



Forum: LASER

Topic: Impressor Laserjet HP1300

Subject: Re: Impressor Laserjet HP1300

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/04/2011 23:46:51

Ola amigo! Se vc não tocou a pelicula e ela esta ok, mesmo assim vc vai ter dar uma geral na fusão, verificar rolo pressor e buchas.Obs; Isso acontece muito por falta de lubrificação da resistência, retire a pelicula da uma boa limpada na resistência, tirando graxa velha e colocando outra nova, a graxa para fusão é uma graxa especial, não pode ser colocada qualquer tipo de graxa, senão vc pode danificar seu aparelho. Boa sorte