



Forum: LASER

Topic: blother dcp 8065 dn erro fusor

Subject: Re: blother dcp 8065 dn erro fusor

Enviado por: Rafael13

Enviado em: 28/04/2011 22:25:54

Verifique a unidade fusora nos contatos de entrada de AC meça continuidade se não houver é porque o termostato encontra se aberto se não tiver aberto verifique os termistores !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!