



Forum: LASER

Topic: ML1665 erro no sensor

Subject: Re: ML1665 erro no sensor

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/05/2011 15:18:51

Bom eu também estou com esse mesmo problema, alguém poderia me explicar qual peça exatamente do fusor está danificada? e no caso do triac é obricatorio fazer a troca também? e em que caso eu devo trocar a placa toda?